

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Приокского района г. Нижнего Новгорода

603009, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 3

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Нижний Новгород

«14» апреля 2015 года

Старшим помощником прокурора Приокского района г.Н.Новгорода Вершиной С.В. совместно с главным специалистом Нижегородского Нагорного отдела государственной жилищной инспекции по Нижегородской области Демич Т.Н. был осуществлен выезд по адресу: Н.Новгород, Приокский район, ул. Вятская, д.9 с целью осмотра указанного жилого дома на предмет его состояния и пригодности для проживания.

Выездом на место установлено следующее:

На стенах фасада жилого дома № 9 на трещины установлены «сигнальные маяки» в бумажном и гипсовом виде, их повреждений не имеется.

Осмотром подвального помещения подъезда №1 указанного дома обнаружено производство земляных работ по бурению скважин.

Со слов председателя ТСЖ «Вятская-9» Гариной Н.Е. на основании заключенного с ТСЖ договора работниками ОАО «Фундамент» г.Москва ведутся изыскательные работы во исполнение решения комиссии по ЧС.

Также, осмотром подвального помещения подъезда № 2 д. № 9 обнаружено проникновение воды через трещину фундамента дома, в результате чего образовалось скопление воды в подвальном помещении. Установить источник появления воды не представилось возможным.

Акт инспекционного обследования жилого дома № 9 Главным специалистом Нижегородского Нагорного отдела Демич Т.Н. будет представлен дополнительно.

Главный специалист Нижегородского Нагорного отдела ГЖИНО-государственный жилищный инспектор Нижегородской области


Т.Н. Демич

Старший помощник прокурора Приокского района г.Нижнего Новгорода


С.В. Вершина