



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Гребешковский откос, 7, г. Нижний Новгород, ГСП-69, 603950  
Телефон: (831) 434-20-73, факс: (831) 433-57-45  
E-mail: volok@gosnadzor.ru  
http://www.volok.gosnadzor.ru  
ОКПО 02844073, ОГРН 1065262087593  
ИНН/КПП 5260170268/526001001

Гр. Лариной Е.Н.

larina-smeta@yandex.ru

На № 31.08.2016 № №8-5966/16  
от \_\_\_\_\_

Уважаемая Евгения Николаевна!

В соответствии с Вашим обращением, вх. № Обр.-513/16 от 09.08.2016, в отношении ООО «ЖЭК №1», эксплуатирующего лифты в доме по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, 25, подъезд 1, была проведена внеплановая выездная проверка.

По результатам проверки установлено, что эксплуатация лифта производится не в полном соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (далее - ТР). Выдано соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений.

Для обеспечения работоспособности и безопасности лифтов при их эксплуатации специализированная организация ООО «Транслифт», с которой ООО «ЖЭК №1» заключило договор, проводит техническое обслуживание, ремонт, осмотр лифтов. Также ежегодно проводится техническое освидетельствование лифтов, результаты которого допускают безопасное использование лифтов по назначению в период назначенного срока службы. Анализ большого числа отказов в работе лифта показал, что их причиной стали как нарушения правил пользования лифтом со стороны жильцов (перегруз, поломка дверей кабины из-за искусственной блокировки и др.), так и технические трудности при регулировке и наладке из-за сложного устройства оборудования современных лифтов.

Обращаю Ваше внимание, что для обеспечения безопасности все лифты оборудованы специальными устройствами безопасности, в том числе предотвращающими падение кабины в шахту в случае возникновения нештатных ситуаций.

И.о. руководителя Волжско-  
Окского Управления Ростехнадзора

Н. Д. Богатов

Ст. гос. инспектор Морозов Ю.В. 431-82-31